



Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • D-88316 Isny/Allgäu • Germany

An unsere Kunden

Isny, 09.05.2018

Bestätigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass bei dem Scooter BL270 Brio die Kohlen nicht geprüft und getauscht werden können. Ein Garantiausschluss wie irrtümlich in der GA beschrieben wurde, ist somit hinfällig

Für eventuelle Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Martin Wirth | Leitung Tech Center

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44, 88316, Isny/Allgäu
Germany